

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90012/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 389185 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Avisos (0)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (9)
10/01/2025 13:21		Trata-se do pedido de esclarecimento ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90012/2024 – Aquisição de Solução de Prezada Licitante,
10/01/2025 13:16		<p>Trata-se do pedido de esclarecimento ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90012/2024 – Aquisição de Solução de Rede Local Sem Fio (WLAN/Wi-Fi), apresentado pela empresa identificada nos autos.</p> <p>O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional (pregao@cfmv.gov.br) no dia 09/01/2025 às 11h07, ou seja, apresentado de forma TEMPESTIVA, nos seguintes termos:</p> <p>1º Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se a entrega do firewall e do Access Point de forma separada está em conformidade com as exigências da solução apresentada. Nosso entendimento está correto?</p> <p>2º Questionamento: No que se refere ao item 2.9.42, solicitamos confirmação se o uso do CLI para realizar a alteração do modo do Access Point atende integralmente ao que foi solicitado.</p> <p>Prezada Licitante,</p> <p>Em atenção ao pedido de esclarecimento recebido, segue respostas do setor demandante:</p> <p>1º Questionamento: Gostaríamos de esclarecer se a entrega do firewall e do Access Point de forma separada está em conformidade com as exigências da solução apresentada. Nosso entendimento está correto? Resposta: Não, o entendimento não está correto. A funcionalidade de firewall deve estar integrada ao Access Point podendo ser configurado/administrado por uma controladora (caso a solução requeira). Desta forma, o firewall não deve ser um item separado.</p> <p>2º Questionamento: No que se refere ao item 2.9.42, solicitamos confirmação se o uso do CLI para realizar a alteração do modo do Access Point atende integralmente ao que foi solicitado. Resposta: Não, o entendimento não está correto. No edital consta que nas características dos rádios devem ter tanto o modo gerenciado por interface gráfica em browser padrão (HTTPS) quanto possuir porta para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI (Command Line Interface). Portanto, para atender a este item (2.9.42), será necessário utilizar a interface gráfica em um navegador padrão (HTTPS) para realizar a conversão.</p>